(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Nordmarken Vand
Højager 9
4040 Jyllinge

Analyserapport nr. 20220524/007
24. maj 2022
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
DVN

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	10,3	°C

Prøvested:	Afgang, værk Højager 9	
Prøvedato:	2022-05-05 Kl. 14:18	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Påvist			
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	0,05	0,10	LC/MS/MS	10%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	0,04	0,10	LC/MS/MS	30%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Pesticider er udført af SGS, akkr.nr. 401,
rapport nr. 447651, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*